

Инструкция по охране труда для слесаря - сантехника

ГБУ «КЦСОН Краснобаковского района»

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профкома

_____ Кокина Л.Н.

13 января 2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ «КЦСОН

Краснобаковского района»

_____ Коноплева И.В.

13 января 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 10

по охране труда для слесаря - сантехника

р.п. Красные Баки

2020 г.

1. Общие требования безопасности

1.1. Для выполнения обязанностей слесаря, занятого на работах по ремонту и обслуживанию канализационных и водопроводных систем и сооружений могут быть приняты лица не моложе 18-летнего возраста, прошедшие:

вводный инструктаж;

инструктаж по пожарной безопасности;

первичный инструктаж на рабочем месте;

обучение безопасным методам и приемам труда по соответствующей программе;

инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

1.2. Слесарь должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые 6 месяцев;
- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней;

1.3. Слесарь обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

1.4. Слесарь должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;
- знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения руководителя;
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.5. Рабочий должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить руководителю. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;
- сообщить в пожарную охрану и администрации;
- приступить к тушению пожара имеющимися в организации первичными средствами пожаротушения в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. При угрозе жизни - покинуть помещение.

1.8. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся руководителю, принять меры к сохранению обстановки происшествия, если это не создаёт опасности для окружающих.

1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.10. Основными опасными производственными факторами при определенных обстоятельствах могут быть: неисправный слесарный инструмент; лестницы и скобы для подъема и спуска в колодец; применяющиеся случайные предметы для открывания крышек люков колодцев; электроток при повреждении электросетей; неисправность инструмента и оборудования для заготовки труб, сгонов, муфт и других деталей; отсутствие у слесаря предохранительных и защитных средств; плохое освещение и загроможденность рабочего места; огнеопасные и газозоодушные смеси и отравляющие вещества (метан, светильный газ, сероводород, аммиак, хлор и др.).

3. Требования безопасности во время работы.

2.1 Монтаж и обслуживание труб и приборов санитарно - технических систем на высоте более 1,5 метра разрешается с лесов и подмостей, установленных на прочную основу. Устанавливать подмости на случайные опоры (бочки, кирпичи, трубы и т.д.) не разрешается.

3.2 . При производстве работ совместно с электросварщиком, слесарю необходимо надеть защитные средства (очки темного цвета, рукавицы).

3.3. Освещение места работы должно производиться аккумуляторными фонарями или переносными лампами напряжением не выше 12 вольт. Лампа должна быть защищена металлической сеткой.

3.4. При работах внутри колодца запрещается пользоваться открытым огнем, курить, применять спички, зажигалки. Все это может привести к взрыву.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении аварийных и других ситуаций (внезапное появление газа в колодце, сильный дождь, признаки слабости у рабочего) работа должна быть прекращена, в случае потери сознания ему должна быть оказана медицинская помощь.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Убрать инструмент и все приспособления в отведенное для них место.

5.3. Снять спецодежду и обувь, убрать в отведенное для них место.

5.4. Вымыть лицо и руки водой с мылом или, при необходимости, принять душ.

С инструкцией ознакомлен (а):

Дата _____

Подпись _____